

Certificado de Registro

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ISO 9001:2015

Certificamos que:

Fundição Giros Polias e Peças Ltda.
Rua João Schardong, nº 2109
Cascata
Cruzeiro do Sul
Rio Grande do Sul
95930-000
Brasil

Possui o Certificado Número:

FM 646614

e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2015 para o escopo à seguir:

Serviços de fundição em ferro fundido nodular ou cinzento e usinagem de peças, incluindo montagem de componentes, para os ramos automotivo, agrícola, máquinas e equipamentos industriais.

Assina pelo BSI:



Jessica Patel, Senior Vice President, Assurance Americas

Data de Registro Original: 2016-04-15

Data da Última Revisão 2025-04-02

Data efetiva: 2025-04-15

Data de validade: 2028-04-14

Página: 1 de 2



...making excellence a habit.™

Certificado Nº: **FM 646614**

Localização

Atividades Certificadas

Fundição Giros Polias e Peças Ltda.
Rua João Schardong, nº 2109
Cascata
Cruzeiro do Sul
Rio Grande do Sul
95930-000
Brasil

Direção / SGQ, Comercial, Compras/Almoxarifado,
PCP/Produção Fundição, Expedição / Recebimento, CQ /
Metrologia, RH.

Fundição Giros Polias e Peças Ltda.
Rua João Schardong, nº 1715
Cascata
Cruzeiro do Sul
Rio Grande do Sul
95930-000
Brasil

Produção – Usinagem / Acabamento.



Data de Registro Original: 2016-04-15

Data da Última Revisão 2025-04-02

Data efetiva: 2025-04-15

Data de validade: 2028-04-14

Página: 2 de 2

Este certificado é de propriedade do BSI e deverá ser devolvido ao BSI se solicitado.

Um certificado eletrônico pode ser autenticado [on line](#).

Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory

Para ser lido conjuntamente com o escopo ou o apêndice em anexo.